




Lamellenfächerschleifscheiben

Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise

- Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben → trocken, bei +20°C Raumtemperatur.
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten.
- Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten.
- Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten.
- Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.
- Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.

Einsatzbereiche

Werkstoffe	Werkstoffbezeichnungen
Stahl 	Baustähle allgemein Baustähle hoher Festigkeit Konstruktionsstähle Werkzeugstähle gehärtete Stähle
Edelstahl 	Edelstahlbleche unlegierte Edelstähle legierte und hochlegierte Stähle rost- und säurebeständige Stähle Chrom-Nickel-Stähle
NE-Metalle / Alu 	Aluminium Alu-Legierungen Kupfer Messing Bronze sonstige schmierende NE-Metalle