

## SPRAY AR COMPRIMIDO



**Remove sem esforço pó em áreas inacessíveis.**

### Fácil manuseamento

Sempre à mão – não necessita de compressor, eletricidade ou mangueiras de pressão. Pulverização precisa graças ao tubo comprimido.

### Elevada pressão e concentração

Limpeza e remoção rápida do pó. Efeito de sopro intenso e poderoso.

### Gás comprimido seco sem óleo

Não deixa resíduos.  
Não danifica os materiais.

### Não é inflamável, nem tóxico

Fácil de manusear e de aplicação universal

Conteúdo ml	Art.-Nr.	Qt./Emb.
200	0893 620 200	24

### Campos de aplicação:

Adequado para trabalhos de manutenção e reparação de equipamento informático, impressoras, fotocopiadoras, componentes eletrónicos, tecnologia de precisão, instrumentos ópticos, equipamento fotográfico, câmaras, lentes, projetores, caixas, eletrónica de automóveis, fitas magnéticas, cabeças magnéticas, dispositivos médicos, instrumentos de medição, peças de precisão, microscopia, relógios e modelismo.

### Aplicação:

Encaixar o tubo na abertura da válvula. Manter sempre a lata na vertical durante a pulverização; **não rodar a lata 180° e pulverizar sobre a cabeça.** A pressão da lata mantém-se ótima se premir a válvula com intervalos curtos.

### Nota:

Não pulverizar para os olhos, boca ou orifícios corporais ou sobre componentes quentes.

Corresponde à norma da UE (UE Nr. 517/2014)